



1



Handling worktops

Be careful during handling and transportation. Always carry worktops in the vertical position, edge down and strap well when being transported.



Handhabung von Arbeitsplatten

Seien Sie bitte vorsichtig bei Handhabung und Transportierung. Transportieren Sie die Arbeitsplatten immer in senkrechter Position an den Kanten und schnallen Sie sie beim transportieren gut fest.



Manipulation du plan de travail



Veuillez être prudent lors de la manipulation et du transport. Portez toujours le plan de travail verticalement avec la largeur vers le bas et serrez-le correctement lors du transport.



Manipulace s pracovními deskami

Při manipulaci a přepravě postupujte opatrně. Pracovní desky vždy přenášejte svisle hranou dolů a přepravujte je pevně zajištěné pomocí popruhů.

2



Storage of worktops

>> Worktops should be assembled as soon as possible, and no later than eight days after delivery.

>> Worktops should be stored indoors at room temperature (approx +20°C) and humidity (approx 50%).



Aufbewahrung von Arbeitsplatten

>> Arbeitsplatten sollten so schnell wie möglich montiert werden, und nicht später als acht Tage nach Lieferung.

>> Arbeitsplatten sollen im Haus bei normaler Zimmertemperatur (zirka +20°C) und normaler Luftfeuchtigkeit (zirka 50%) gelagert werden.



Conservation du plan de travail

>> Le plan de travail doit être installé dès que possible, cependant huit jours au plus tard après la livraison.

>> Le plan de travail doit être conservé à l'intérieur à température ambiante (+- 20 degrés) et à humidité relative (+-50%).



Uskladnění pracovních desek


>> Pracovní desky by měly být nainstalovány co nejdříve, nejpozději však osm dní po dodání.

>> Pracovní desky by měly být uskladněny ve vnitřním prostoru při normální pokojové teplotě (přibližně +20 °C) a normální vlhkosti (přibližně 50 %).

t < 20°C



t > 20°C



°C

